

浄水水質検査結果

採水地点			岡泉浄水場 第4号取水井(給水栓) (岡泉浄水場管末) 白岡市岡泉891番地	モミジ公園 (高岩浄水場管末) 白岡市西9丁目4番	柴山公衆用トイレ (大山配水場管末) 白岡市柴山1098番地4
採水年月日			令和5年1月16日		
検査項目	水質基準	単位			
一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0
大腸菌	不検出	-	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	200 以下	mg/L	42.9	28.5	22.2
有機物 (全有機炭素(TOC) の量)	3 以下	mg/L	1.0	0.8	0.7
pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	7.2	7.2	7.0
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁度	2 以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

原水水質検査結果

採水地点		岡泉浄水場				高岩浄水場			
		第1号 取水井	第2号 取水井	第3号 取水井	第4号 取水井	第1号 取水井	第2号 取水井	第3号 取水井	第4号 取水井
採水年月日		令和5年1月16日							
検査項目	単位								
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出
嫌気性芽胞菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出

※高岩浄水場第2号取水井については、現在故障中のため採水できません。
修理後に臨時の水質検査を実施し、水質の安全性を確認した上で使用を開始します。