浄水水質検査結果

· // / / / / / / / / / / / / / / / / /												
	採水地点		岡泉浄水場 第4号取水井(給水栓) (岡泉浄水場管末) 白岡市岡泉891番地	モミジ公園 (高岩浄水場管末) 白岡市西9丁目4番	柴山公衆用トイレ (大山配水場管末) 白岡市柴山1098番地4							
	採水年月日		令和7年10月16日									
検査項目	水質基準	単位										
一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0							
大腸菌	不検出	_	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)							
塩化物イオン	200 以下	mg/L	51.2	27.8	22.6							
有機物 (全有機炭素(TOC) の量)	3 以下	mg/L	0.7	0.8	0.8							
pH値	5.8 以上 8.6 以下	_	7.4	7.4	7.4							
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気	異常でないこと	_	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
濁度	2 以下 度		0.1未満	0.1未満	0.1未満							

原水水質検査結果

採水地点		岡泉浄水場				高岩浄水場				
		第1号 取水井	第2号 取水井	第3号 取水井	第4号 取水井	第1号 取水井	第2号 取水井	第3号 取水井	第4号 取水井	
採水年月日		令和7年10月16日								
検査項目	単位									
大腸菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	