浄水水質検査結果

77777天区正恒水					
採水地点			岡泉浄水場 第4号取水井(給水栓) (岡泉浄水場管末) 白岡市岡泉891番地	モミジ公園 (高岩浄水場管末) 白岡市西9丁目4番	柴山公衆用トイレ (大山配水場管末) 白岡市柴山1098番地4
採水年月日			2025/8/1		
検査項目	水質基準	単位			
一般細菌	100 以下	個/mL	0	0	0
大腸菌	不検出	_	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
塩化物イオン	200 以下	mg/L	48.9	20.6	15.4
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 以下	mg/L	0.6	0.6	0.6
pH値	5.8 以上 8.6 以下	_	7.5	7.5	7.4
味	異常でないこと	_	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	_	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2 以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満